

Cennik naprawy pomp Common Rail

Lp.	Nazwa usługi	Cena netto	Cena brutto
1.	Sprawdzenie pompy Bosch CP1	150,-	184,50
2.	Sprawdzenie pompy Bosch CP3	150,-	184,50
3.	Wymiana elektrozaworu CP1 (należy doliczyć koszt elektrozaworu)	50,-	61,50
4.	Wymiana uszczelnień pompy CP1	450,-	553,50
5.	Pełna naprawa pompy CP1 (w tym nowe sekcje tłoczące oraz nowe grupy zaworów, bez elektrozaworu)	900,-	1107,00
6.	Wymiana uszczelnień pompy CP3	450,-	553,50

Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu K.C. Niniejszy cennik jest aktualny do chwili ukazania się nowego. Wszystkie ceny podane w PLN.